
All pass section 0-180 degrees or 180-360 degrees
EQ Section 1
HP Section 1
HP Section 2
LP Section 1
LP Section 2
EQ Section 2
Linkwitz Transform
1 + 2 = Fourth order
2 + 3 = Second order
1 + 2 = Peak
2 + 3 = Notch
1 + 2 = LP+HP
2 + 3 = BP
IC1A
IC1B
IC2A
IC2B
IC3A
IC3B
IC4A
IC4B
IC5A
IC5B
IC6A
IC6B
IC7A
IC7B
IC8A
IC8B
IC9A
IC9B
IC10
IC11
P1
P2
JP1
JP2
JP3
JP4
JP5
JP6
JP7
JP8
JP9
JP10
JP11
JP12
JP13
JP14
JP15
JP16
JP17
JP18
LSP1
LSP2
LSP3&SP4
LSP5
LSP6
V+
V-
TITLE: Active filter four ver 2.0
Document Number:
REV:
Date: 24-02-2006 23:49:47
Sheet: 1/1