Ohms (y-axis, left): 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30

Phase (y-axis, right): 180°, 0 deg, -180°

Frequency (x-axis): 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1kHz, 2k, 5k, 10k, 20k

1.0.1

DATS

Workbench Notes:

f(s) = 57.87 Hz	R(e) = 6.29 Ohms	Z(max) = 26.55 Ohms
Q(ms) = 3.370	Q(es) = 1.045	Q(ts) = 0.798
		L(e) = 0.207 mH at 10kHz

Measurements by:

Title: