VSSA by Lazy Cat   Layout by PMI

C17   C1   IN   C18

+ −

R18

C2

VR1   VR2
OFF1   R1   R2   OFF2
C7 +   Q11   R3   R8   Q12   C8 +
        R7   R4
R5   R6
        R9   R10

TP1   TP2
C3   C4
      HS1   HS2
C5 + E C B   E C B   C6 +
       Q3   Q4
2SK1058   2SJ162
ALF08N C13   ALF08P
Q5   Q6
C11   R19   C12
R13   R14
Z1   D1   D2   Z2
Z3   Z4

R11   R12
D3   C15   C16   D4
           R17   R20
C9   C10
   C23   OUT   C24

V+ GND V−

Rev C