



PCAS 011

(Linn "Axis")

R14 ~~R14~~ ~~R14~~ 22K R60

IC1 u. IC2 4013
IC3 bis IC5 LM324N
IC6 u. IC7 4066
D2 bis D4 u.
D7 bis D15 } 1N4148

W