



R28 kan ongeveer 100 mW dissiperen  
 -> doe maar minstens 0805  
 (100 mW...125 mW bij 70 graden),  
 of liever 1206 (125 mW...250 mW, 70 graden)  
 volgens <https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/RND-SMD-RESISTORS-ENG-TDS.pdf>.

LBA110:  
 2 mA...50 mA bij 25 graden  
 zo'n 5 mA nodig om bij hoge temperaturen te werken  
 Vf 0,9 V min, 1,2 V typ, 1,4 V max bij 5 mA, 25 graden