


Zum Eichen des Mikroamperemeters und des Steilheitsmessers
und zur Einstellung der Netzspannung

Nach Abschluss der Eichung beide Umschalter zurück in Stellung "Messen"!!

Eichkarte

EK



Netzspannung
am Instrument

